



## PŘEVODNÍK NAMĚŘENÝCH HODNOT PRO SNÍMAČE PT100

750809.0000

Převodník signálů PT-100 2vodičový vstup, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10V výstup 24 VAC/DC Šroubovací uzávěr.

- Rozsah měření -50°C až 400°C
- Šířka 6,2 mm
- Dvou- nebo třícestné galvanické oddělení
- Provozní napětí 24 V AC/DC
- Schváleno DNV a GL




### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Doba odezvy	60 ms
Hloubka	73 mm
Hmotnost	30 g
Impedance zátěže	500 Ω
Impedance zátěže	<500 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 kΩ
Izolační odpor vstup/výstup	2500 V
Linearita	0,1 % FSR
Manual switch	Ano
Napájecí napětí	24 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Shoda s normami	CE, cULus, RoHS
Šířka	6,2 mm
Spínací frekvence max	10 Hz @ 3 dB

Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR
Třída krytí	IP20
Výška	93 mm



S1	Output
● → Switch On	5 6
0–10V	●
0–20mA	●
4–20mA	● ●

S1	Input
● → Switch On	1 2 3 4
-50 – 50°C	
-50 – 100°C	●
-50 – 150°C	●
0 – 100°C	● ●
0 – 150°C	● ●
0 – 200°C	● ●
0 – 300°C	● ●
0 – 400°C	● ●

