



## SNÍMAČ TLAKU P41

Série P41

P41

Snímač tlaku P41

 4...20 mA

- Výstup 4-20 mA
- Teplota -10°C až 250°C
- Tlak 0 až 40 bar
- Různé typy připojení



### POPIS PRODUKTU

Snímač tlaku P41

Hygienické monitorování tlaku pro pivovary, mlékárny, potravinářství a zpracování nápojů

### SPECIFIKACE

<b>Aplikační oblasti</b>	Potravinářství
<b>Hmotnost</b>	250 g
<b>Materiál kontaktní části</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál senzoru</b>	Nerez ocel 304
<b>Napájecí napětí DC max.</b>	30 V DC
<b>Napájecí napětí DC min.</b>	10 V DC
<b>Procesní připojení</b>	Trubková svorka (tri-clover) 2 ", Tri-clamp, Tri-Clamp 1 1/2", G1/2, G1
<b>Rozsah měření</b>	0 ... 40 bar rel./abs.
<b>Shoda s normami</b>	3-A, FDA
<b>Teplota média max.</b>	250 °C
<b>Teplota média min.</b>	-10 °C
<b>Teplota okolí do</b>	85 °C
<b>Teplota okolí od</b>	-40 °C
<b>Tlakový rozsah</b>	0-40 - 0..40 bar

<b>Třída krytí</b>	IP69K
<b>Typ signálu</b>	4-20 mA