



## SNÍMAČE TLAKU M-10 / N-11

Série M-10 / N-11

M-10/M-11  
Snímač tlaku

- Výstup 4-20mA, 0-10V
- Teplota -40 až 100 °C
- Tlak 0 až 1000 bar
- Přesnost 0,5% z rozsahu



### POPIS PRODUKTU